


ภาคผนวก ก

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลผู้ซ่อมรถ ประเสริฐยนต์

เอกสารบันทึกได้รวบรวมจากการสำรวจข้อมูล ประเด็นที่



ภาพที่ ก.1 แบบบันทึกละเอียดความต้องการของข้อมูล ประเด็นที่

32

| ลำดับ | ชื่อ | ชื่อ | ชื่อ | ชื่อ | เลขที่ |
|-------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 43 | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | 0912744075 |
| 44 | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | 0914567699 |
| 45 | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | 0604507890 |
| 46 | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | 0404567899 |
| 47 | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | 0654507898 |
| 48 | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | 0914599810 |
| 49 | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | ศิริพร | 0967976456 |

ภาพที่ ก.2 แบบบันทึกบัญชีการรับซ่อมของร้าน

ชื่อร้าน: **ป๊อปปี้ สตรีชชิ่ง**

เลขที่: _____

ประเภท: **บิลเงินสด**
CASH RECEIPT

ชื่อลูกค้า: **ช.น. - 2498**

เลขประจำตัวประชาชน: _____

ที่อยู่: _____


วันที่/DATE: **25ก. 62**

| จำนวน Qty. | รายการ Description | หน่วยละ @ | จำนวนเงิน Amount | |
|------------|--------------------|-----------|------------------|-----|
| | | | บาท | สต. |
| | ปะเกนชุดใหญ่ | | 3,500 | |
| | แปรงบรูกลูม | | 2,500 | |
| | หมอนเครื่องสำอาง | | 950 | |
| | ครีมตอก+มาส | | 1,700 | |
| | ฟ้าน้ำล้างเครื่อง | | 3,000 | |
| | ค่าบริการ | | 3,500 | |
| | รวม | | 19,150 | |


ผู้รับเงิน/Collector: _____

ชื่อร้าน/Shop Name: _____

ภาพที่ ก.3 บิลใบเสร็จชำระเงินของร้าน



ภาพที่ ก.4 ภาพการทำงานของพนักงานซ่อม (นอกสถานที่)



ภาพที่ ก.5 ภาพการทำงานภายในร้านของพนักงานซ่อม